

日整連「自動車整備業賠償共済保険」は、

こんな事故もお支払いしています!

PL保険(生産物賠償責任保険)

事故例 1

お客様に納車後、オイル交換時のネジの締め忘れが原因でオイル漏れを起こし、エンジンが焼きついた。




事故例 2

お客様に納車後、整備不良が原因でタイヤが外れ、そのタイヤが歩行者を直撃してケガをさせた。



事故例 3

お客様からタイミングベルト交換を依頼され、作業を実施して納車後、整備不良が原因でタイミングベルトとエンジンが破損した。



事故例 4

お客様にエンジンのオーバーホールを行った車を納車後、整備不良が原因でエンジンが破損した。



ご加入に際しましては基本契約として

受託自動車保険 + PL保険 + 施設賠償責任保険

の3つの保険がセットされています。

お手続きにつきましては下記のお取扱窓口までお問い合わせください。

【保険契約者】

一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会
〒106-6117 東京都港区六本木6-10-1 TEL: 03-3404-6141

【お取扱窓口】

【取扱代理店】

一般財団法人全国中小企業共済財団(全共済)
〒102-0093 東京都千代田区平河町1-4-12 TEL: 03-3264-1511

【引受損害保険会社】

- 幹事 / 共栄火災海上保険㈱
営業統括本部
〒105-8604 東京都港区新橋1-18-6 TEL: 03-3504-3422
 - 副幹事 / 損害保険ジャパン日本興亜㈱
 - 副幹事 / 東京海上日動火災保険㈱
- あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 大同火災海上保険㈱
日新火災海上保険㈱ 三井住友海上火災保険㈱

(50音順)

このご案内は概要をご説明したものです。詳しい内容につきましては、「日整連自動車整備業賠償共済保険」パンフレットをご参照ください。

また、ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受損害保険会社にお問い合わせください。

B1714430A1227-20170913